安徽江淮汽车集团股份有限公司山东分公司
危险废物环境污染防治信息公示

2、产品生产情况

原辅材料及消耗量	序号	原辅材料名称	上年度消耗量（吨/年）	序号	原辅材料名称	本年度计划消耗量（吨/年）
	1	钢材	490吨	1	钢材	637吨
	2	稀释剂	46吨	2	稀释剂	59.8吨
	3	油漆	180吨	3	油漆	234吨
	序号	设备名称	上年度数量（台）	序号	设备名称	本年度数量（台）

4危险废物委托利用/处置措施

表4-1 危险废物委托利用处置信息表

	危险废物委托利用处置单位	处置许可证编号	危险废物	利用处置	本年度计划委托利用处	本年度1月-11月实际委托利
[illegible]	[illegible]	3713270034	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	山东中晋生环境科技有限公司	临环3713270034	活性炭	D10	0吨	0吨
3	山东中晋生环境科技有限公司	临环3713270034	废油剂	D10	0吨	0吨
[illegible]	[illegible]	临环[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	3713270034	盒	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	3713270034	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	山东中晋生环境科技有限公司	临环	废旧日光灯	D1	0.001吨	0.0005吨

运输	1、运输过程中是否遵守危险货物运输管理的规定：是✓ 否□ 2、是否按危险废物特性分类运输：是✓ 否□ 3、是否委托运输：是✓ 否□ 4、单位名称：[illegible] [illegible] 计划 [illegible]废活[illegible]磷化渣（35吨）、废溶剂（1.5吨）、废铁桶（20吨）、过滤袋（10吨）、监测废液（1.5吨）、废旧[illegible]、[illegible]（[illegible]）、[illegible]、[illegible]废旧电池（[illegible]吨）等

图4.1 委托体检单位合同[illegible]

5 环境监测情况

[redacted]

6 管理制度执行情况

表6-1 管理制度执行情况

	危险废物经营许可证制度
	是否固废建设项目与危废物环评审批：是✓ 否□
	危险废物识别标志制度
	危险废物的容器和包装物是否设置危险废物标志：是✓ 否□
	危险废物建立台账登记制度
	是否按照国家规定建立危险废物台账：是✓ 否□
	建设项目固废污染防治设施环境影响评价及验收制度
	危险废物收集、贮存、处置等污染防治设施是否通过环评审批：是✓ 否□
	上述危险废物相关污染防治设施是否与主体工程同时通过环保验收：是✓ 否□

7,产废环节及工艺流程



涂装车间生产工艺流程及产污环节分析图

请联系公司安全机动部，联系电话：15655028032。

2025年11月24日

安徽江淮汽车集团股份有限公司出东分公司

1.4 地下水检测结果

采样点位	采样日期	样品编号	检测项目	计量单位	检测结果
[illegible]	[illegible]	[illegible]	化学需氧量	mg/L	5
			氨氮（以N计）	mg/L	0.423
			硝酸盐（以N计）	mg/L	10.5
			亚硝酸盐（以N计）	mg/L	0.002
			总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	mg/L	324.0
		DXS210616204-	氯化物	mg/L	30.0
方面村		DXS210616210	耗氧量（COD_{Mn}法，以 O_2 计）	mg/L	0.60
			铅	mg/L	0.01L
			镉	mg/L	0.002
	2021.6.16		化学需氧量	mg/L	4
			氨氮（以N计）	mg/L	0.383
			溶解性总固体	mg/L	886
			锌	mg/L	0.0[illegible]
			镍	mg/L	$<5\times10^{-}$
			锰	mg/L	0.01L
			钾	mg/L	0.1076

1.5 土壤检测结果

区东北角绿地			TR210616203				
				总镍	mg/kg	106	
备注：/							

二、检测点位示意图